

COMMENT ET QUAND UTILISER LA FONCTION DE RÉCUPÉRATION D'APPAREIL

TRITON, APOLLO, SOLUS and VANTAGE Series /
MODIS Edge / ETHOS Edge / P1000

La fonction de récupération d'appareil résout les erreurs et contribue à améliorer les performances. Utilisez réparer :

- | Erreur au démarrage, pendant la communication avec le véhicule* ou après une mise à jour du logiciel.
- | Performances et/ou vitesse de fonctionnement anormalement lentes.

REMARQUES IMPORTANTES

- | La fonction de récupération d'appareil ne prend en charge que la mise à niveau logicielle actuelle et les deux mises à niveau logicielles précédentes.
- | Si l'unité avait précédemment installé une trousse de correctifs pour la version courante, elle devra être réinstallée en utilisant ShopStream Connec™

INSTRUCTIONS

1. Éteignez l'appareil.
2. Connectez l'appareil au chargeur c.a.
3. Appuyez sur les boutons « Y » et « N », et maintenez-les enfoncés.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois, puis relâchez-le tout en continuant à maintenir les boutons « Y » et « N » enfoncés.
5. Relâchez les boutons « Y » et « N » dès que le menu d'entretien s'affiche.
6. Déplacez le curseur vers « Utilities » (Utilitaires), puis appuyez sur le bouton « Y ».
7. Déplacez le curseur vers « Connect to PC » (Connecter à l'ordinateur), puis appuyez sur le bouton « Y ».
8. Répérez la fonction « Device Recovery » (Récupération d'appareil) et lancez-la sur le bureau Windows de l'ordinateur ScanBay.



9. Dans l'assistant « Device Recovery », entrez le numéro de franchisé en commençant par « d » en minuscule, puis sélectionnez « Next » (Suivant).



IMPORTANT : S'il est connecté à un PC, vous devez débrancher le câble USB vers mini-USB de l'ordinateur et attendre 10 secondes avant de continuer.

10. Connectez l'appareil à l'ordinateur ScanBay^{MC} à l'aide d'un câble USB vers mini-USB et laissez la fonction « Device Recovery » détecter l'appareil.
11. Une fois que « Device Recovery » a détecté l'appareil, suivez les instructions pour terminer la programmation.
12. Une fois terminé, assurez-vous que l'appareil est toujours connecté à l'adaptateur secteur c.a.
13. Déconnectez l'appareil de l'ordinateur.
14. Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil.
15. Lorsque la mention « Power Off? » s'affiche dans le coin inférieur droit. Cliquez sur le bouton « Y ».
16. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
17. Laissez l'appareil de diagnostic terminer la réinstallation du logiciel. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur le bouton « Y » pour redémarrer l'appareil.

